

<b>Sporthalle Nord</b>			
<b>Erledigte Baumaßnahmen</b>		<b>geplante Baumaßnahmen in den nächsten Jahren</b>	
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>ca. Kosten</b>
<b>1999</b>	Sanierung und Dämmung der Dachfläche	<b>Haushaltsjahr 2013</b>	
<b>2000</b>	Erneuerung Hallenboden	Erneuerung der Spielfeldmarkierungen Ostseite des Gebäudes	7.500 €
<b>2006</b>	Behang der Trennvorhänge erneuert	<b>ab dem Haushaltsjahr 2015</b>	
<b>2008</b>	Überholungsanstrich innen	Austausch der Eingangstüranlagen (Haupt- und Nebeneingänge)	28.000 €
<b>2009</b>	Erneuerung der Prallschutzwände in der Halle	Erneuerung der Zeitmesselektronik und der Lautsprecheranlage	noch nicht ermittelt
<b>2009/2010</b>	Einbau von Präsenzmeldern für die Beleuchtung im Rahmen KP II		
<b>2010</b>	Erneuerung der Lichtkuppeln in der Halle im Rahmen KP II		



<b>Turnhalle Lülisdorf Grundschule</b>			
<b>Erledigte Baumaßnahmen</b>		<b>geplante Baumaßnahmen in den nächsten Jahren</b>	
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>ca. Kosten</b>
<b>2001</b>	Aufwertung des Flachdaches durch 2 Lagen Bitumen-schweißbahn		12.800 €
<b>2003/2004</b>	Erneuerung der Haupt- eingangstüre	<b>ab dem Haushaltsjahr 2015</b>	
<b>2008</b>	Überholungsanstrich in den Umkleiden und Nasszellen	Austausch der Glasbausteinfassade auf der Nordseite des Gebäudes	55.000 €
<b>2009</b>	Erneuerung des Hallenbodens	Austausch der einfachverglasten Oberlichter	23.000 €
<b>2009/2010</b>	Sanierung der Nasszellen im Rahmen KP II	Einbau einer Deckenstrahlheizung einschließ- lich Verbesserung der Dämmung des Daches und Erneuerung der Beleuchtung	95.000 €
	Einbau von Präsenzmeldern für die Beleuchtung im Rahmen KP II		

<b>Turnhalle Lülisdorf Berliner Straße</b>			
<b>Erledigte Baumaßnahmen</b>		<b>geplante Baumaßnahmen in den nächsten Jahren</b>	
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>ca. Kosten</b>
<b>2001</b>	Aufwertung des Flachdaches durch 2 Lagen Bitumen-schweißbahn	<b>Haushaltsjahr 2013</b> Austausch von Fenstern und Türen	18.000 €
<b>2003/2004</b>	Erneuerung der Haupt-eingangstüre	Planungskosten f.d. Einbau einer Deckenstrahl-heizung	10.000 €
<b>2008</b>	Überholungsanstrich in den Umkleiden und Nasszellen	<b>Haushaltsjahr 2014</b> Einbau einer Deckenstrahlheizung einschließlich Verbesserung der Dämmung des Daches und Erneuerung der Beleuchtung	90.000 €
<b>2009/2010</b>	Sanierung der Nasszellen im Rahmen KP II  Einbau von Präsenzmeldern für die Beleuchtung im Rahmen KP II	<b>ab dem Haushaltsjahr 2015</b> Sanierung Damen und Herren WC und Duschräumen	35.000 €







